

# Tableau de raccourcis clavier

Voici la liste des raccourcis du IPEVO Visualizer:

<b>Fonction</b>	<b>Raccourcis clavier</b>
Plein écran	“F11”
Plein écran	“F11” ou “Esc”
prendre un instantané	“barre d'espace”
Agrandir	“+” ou Ctrl + “+” ou “Flèche vers le haut”
Réduire	“-” ou Ctrl + “-” ou “Flèche vers le bas”
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	“Touche flèche droite”
Tourner dans le sens antihoraire	“Touche flèche gauche”